

練馬区長 志村豊志郎 殿

公立保育園の施設改修と防犯対策、待機児解消に関する要望書

2010年10月21日
練馬区保育園父母連合会
会長 柳沢健二
電話 090-8178-4020
(関町第三保育園父母会)

練馬区保育園父母連合会は、今年度、各園父母会で実施したアンケート調査にもとづき、「施設改修と防犯対策、待機児解消に関する要望」をまとめました。以下、各園父母会から出された要望を項目別にまとめました。

私たちの要望に答えていただき、至急対策をたて対応していただくようお願い致します。なお、どのような対応をしていただけるか、2週間以内での回答をお願いします。

<施設に関する要望>

門のゲートの滑りが悪いので修繕してください。(貫井第2)

園の入口と門の間が傾斜していて雨の日は滑って危ない状態です。改修してください。(貫井第2)

玄関入口にポーチがあり屋根がメッシュで雨避けになっていません。子ども達が雨でぬれるので改善してください。(光第10)

2階への階段の手すりの高さが子どもの高さに合っていないです。改善してください。(貫井第2)

プールが湯船のように小さいので、暑い日でも子どもが十分に水遊びができません。クラス全員が一度に入れる大きさのプールを設置してください。(関町、桜台第2)

夏になると蚊が園舎に多く入ってくるので、子どもがよく刺されます。対策をたててください。(桜台第2、平和台、関町第2、貫井第2)

子どもたちが出入する扉で、アルミの硝子張りの箇所があり、子どもの指が挟まれそうで心配です。改修してください。(桜台第2)

門のペンキがはげ落ち、壊れそうです。改修してください。(桜台第2)

ベランダに雨もりするとことがあります。改修してください。(桜台第2)

園から出る所が倉庫と高い壁に挟まれ、車が来るのが見えにくい状態です。子どもが飛び出さないように、「ストップ」の標識などの目印を立てるとか、道路が見えるミラーを設置してください。(東大泉第2)

2階の天井部分で雨漏りがあります。これまでも改修をお願いしてきましたが、まだ雨漏りが続いています。雨漏りが完全なくなるまで改修してください。(関町第2)

乳児クラスのロッカーが古い状態です。新しいものに取り換えてください。(関町第2)

今年の春から要望している、ベランダサッシ部のパッキンの修理がまだ終わっていません。メーカー合併により純正品が無いのであれば、サッシ全体を取り換えることを含め、砂が園舎に入らないように、具体的対策をたててください。(関町第3)

<対震工事や園舎建て替え計画について>

園舎は対震性を満たしているのか教えてください。園舎の対震工事、園舎の建て替え計画について教えてください。(桜台第2、関町第3、関町第2、他園)

大地震時が発生した際、保護者は何をすればよいのか、保育園は何をしてくれるのか具体的に教えてほしいです(いつまで預かってくれるか、食事はどうするのか、誰がお迎えにいてもいいのか等教えてください。)(関町)

園舎建て替えにあたっては、保護者の声をよく聞くようにしてください。(上石神井第2、貫井第2)

<防犯対策について>

不審者が万一入った場合の対応について知りたい。(貫井第2、関町第2、上石神井第2、他園多数)

保育園入口のセキュリティが心配です。(桜台第2、他園多数)

朝夕のお迎えの時に施錠がないので、出入りは楽な反面防犯対策が心配です。朝、入口脇の職員室が無人の時があります。セキュリティが心配です。対策をたててください。(貫井第2)

防犯対策として、玄関をオートロックにさせていただき、保護者がインターホンを押すと、鍵をあけていただく運用になっています。この仕組みは、不審者が保護者に引き続き侵入することが可能で、防犯対策としても効果が高くない上、オートロックは、頻繁に故障しています。また、インターホンの呼び鈴が鳴ると、保育をしている保育士が開錠対応をしており、保育が手薄になる上、子どもの興味・集中が途切れます。侵入防止、設備、保育環境等を総合的に考えた防犯対策を検討してください。(関町)

隣接する公園から4、5歳のトイレが丸見えです。防犯上、カーテンもしくはブラインドを設置する等、対策をとってください。

<待機児童解消と入園に関すること>

定員を増やすことによる待機児童の解消策はもう限界です。部屋が狭くて子ども同士ぶつかっています。認可保育園の増設で待機児童を解消するようにしてください。(貫井第2、関町第3、他園)

入園に関わって、兄弟が同じ保育園に入園しようとする際、現在、プラス1点加点される仕組みがありますが、もっと兄弟が同じ保育園に入園しやすいようにしてください。(貫井第2、桜台第2、平和台、他園)

以上